

吸着式供給機

本機の特徴

- ・最大 40m /m in の高速投入が可能。
- ・上部よりの吸着供給式の為、傷等の発生を防止します。
- ・タッチパネルに触れるだけの簡単操作。



主な仕様

| | |
|--------|---|
| 機械外形寸法 | W 1 2 0 0 mm × L 1 2 8 0 mm × H 1 3 2 0 mm |
| 供給基板寸法 | W 5 0 mm ~ 5 2 0 mm × L 6 5 mm ~ 5 2 0 mm |
| 最大積載量 | 積込高さ 4 0 0 mm |
| 供給速度 | 1 0 . 0 ~ 4 0 . 0 m /m i n (インバータによる多段速切替) |
| 電源仕様 | 3相 AC 2 0 0 / 2 2 0 V 5 0 / 6 0 H z 3 k w |
| エア仕様 | 圧力 5 . 0 k g /c m ² 流量 5 0 N L /m i n 以上 |

カワムラ精機株式会社

本社工場

〒577-0067 東大阪市高井田西2丁目2番32号

TEL 06 (6781)1601 (代)・FAX 06 (6781)1612

埼玉営業所

埼玉県本庄市前原2丁目3番8号

TEL 0495 (22)7772 (代)・FAX 0495 (22)7779

E-mail: kawamura@kawamura-seiki.co.jp

製品案内ホームページ

http://www.kawamura-seiki.co.jp

